



JBM - 52305 - EXTRACTOR / REPARADOR DE CALENTADORES

Extractor de bujías de precalentamiento de 16 piezas.

Este set es útil para la extracción del calentador roto o atascado.

Universal e ideal para motores Mercedes-Benz CDI.

Extrae los calentadores rotos o dañados M8 y M10.

Incluye machos de rosca 1/4" M8 y M10 y broca escalonada de alta resistencia de doble tamaño M8 y M10.

